



GAMME		Objet: Badge lumineux		
D'ASSEMBLAGE		Pièce:	Matière:	Brut:
		Nombre:	Date:	Fait par:
Phase	Désignation des phases	Machines outillage	Croquis	
10	Assemblez et brasez le circuit imprimé avec le CI bouton	Fer à souder, son support et de l'étain		
20	Implantez et brasez les LED haute luminosité (attention au sens)	Fer à souder, son support et de l'étain		
30	Mise en place du bouton marche / arrêt	/	 	
40	Vissage du clip de boîtier	Tournevis cruciforme	 	
50	Implantez les languettes de pile (simple et double) (Attention au sens)	Pince plate	 	
60	Mise en place et vissage du CI dans la partie inférieure du boîtier	Tournevis cruciforme		

Gamme d'assemblage

Cinquième	M. OLIGER - CI g Victor HUGO - Col mar	Doc prof 4
-----------	--	------------

GAMME		Objet: Badge lumineux		
		Pièce:	Matière:	Brut:
D'ASSEMBLAGE		Nombre:	Date:	Fait par:
		Phase	Désignation des phases	Machines outillage
70	Mise en place du joint d'étanchéité (attention au sens)	/		
80	Mise en place des piles (attention au sens)	/		
90	Fermeture du boîtier	/		
100	Mise en place du mécanisme de fixation au vélo.	/		

Gamme d'assemblage

Cinquième

M. OLIGER - Clg Victor HUGO - Colmar

Doc prof 5