











N°	Opérations
01	Contrôle de la continuité des pistes du circuit imprimé
02	Perçage des pastilles du circuit imprimé
03	Contrôle des diamètres de perçage pour les borniers
04	Implantation et brasage des résistors
05	Implantation et brasage des supports de circuit intégré
06	Implantation et brasage des condensateurs plastiques
07	Implantation et brasage des condensateurs chimiques
08	Implantation et brasage des borniers
09	Perçage de 4 trous, diam. 2.5 mm sur le circuit imprimé.
09	Implantation et brasage des fils sur le circuit imprimé
10	Contrôle des brasures et du sens des implantations
11	Mise en place des circuits intégrés
12	Dénuder et étamer les fils électriques aux 2 extrémités du câble blindé.
13	Perçage du boîtier n°2
14	Brasage du câble blindé sur le potentiomètre (boîtier n°2)
15	Faire un nœud dans le câble blindé
16	Faire passer le câble blindé par le perçage du boîtier n°02
17	Fermeture du boîtier n°2
18	Perçage du boîtier n°1 (pour le câble blindé)
19	Perçage du logement de la DEL dans le boîtier n°01
20	Perçage des 2 trous pour le passage du fil jack dans le boîtier n°01
21	Usinage du logement de l'interrupteur dans le boîtier n°1
22	Contrôle des dimensions du logement de l'interrupteur
23	Faire passer le fil jack par les perçages du boîtier n°01
24	Faire un nœud dans le fil jack
25	Etamez les 3 fils électriques qui constituent le fil jack
26	Mise en place du fil jack dans le bornier

DOCUMENT:

N°	Opérations
27	Faire passer le câble blindé par le perçage du boîtier n°01
28	Faire un nœud dans le câble blindé
29	Mise en place du câble blindé dans le bornier
30	Contrôle du sens d'implantation des fils
31	Mise en place de l'interrupteur dans son logement sur le boîtier n°01
32	Brasage des fils sur l'interrupteur
33	Mise en place de la DEL dans le clip de DEL
34	Mise en place de la DEL dans son logement sur le boîtier n°01
35	Brasage des fils sur la DEL
36	Mettre le fil noir de la DEL dans le bornier (avec le fil noir du clip de pile)
37	Contrôle du sens de branchement de la DEL
38	Brasage des fils sur le potentiomètre n°1
39	Mise en place des fils du potentiomètre n°01 dans le bornier
40	Contrôle du sens de branchement du potentiomètre
41	Test du montage
42	Mise en place du circuit imprimé dans le boîtier n°1
43	Fermeture du boîtier n°1

		Résistance ajustable
		Haut parleur
		Résistance
		Circuit intégré

		LED
		Diode
		Condensateur Chimique
		Condensateur

DOCUMENT: